

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros SEPTIEMBRE 2025													
Año	Mes	Tipología del Acto	Tipo de acto	Denominación acto	Número acto	Fecha acto	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad	Indicación del medio y forma de publicidad	Tiene efectos generales	Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales	Breve descripción del objeto del acto	Vínculo al texto íntegro y actualizado	Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar)
2025	SEPTIEMBRE	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	9	09-09-2025	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 139,37 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE LOS ACACIOS Nº303, POBLACIÓN CHILE NUEVO, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA.	ENLACE	ENLACE
2025	SEPTIEMBRE	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	10	22-09-2025	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO RESIDENCIAL - CABAÑA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 130,34 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADO EN KM 480, HIJUELA LAS VERTIENTES, SECTOR SALTO DEL LAJA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA SECCIONAL.	ENLACE	ENLACE
2025	SEPTIEMBRE	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	11	26-09-2025	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO COMERCIAL (LOCAL DE VENTAS), QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 62,85 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE MARTINEZ DE ROZAS Nº563, LOTE C, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA.	ENLACE	ENLACE
2025	SEPTIEMBRE	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	12	30-09-2025	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 106,50 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PASAJE LOS PERALES Nº37, VILLA ESPERANZA, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA.	ENLACE	ENLACE
2025	SEPTIEMBRE	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	13	30-09-2025	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO RESIDENCIAL - HOSPEDAJE, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 258,93 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADO EN PREDIO CASAS DE VILORIO, HIJUELA 2, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA RURAL.	ENLACE	ENLACE