

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros ENERO 2026

Año	MES	Tipología del Acto	Tipo de acto	Denominación acto	Número acto	Fecha acto	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad	Indicación del medio y forma de publicidad	Tiene efectos generales	Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales	Breve descripción del objeto del acto	Vínculo al texto íntegro y actualizado	Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar)
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	1	07-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE COMERCIO (HOSTERÍA), QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 238,04 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PREDIO CASAS DE RIO DE VILORIO, HIJUELA 2, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA RURAL.	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	2	12-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO COMERCIO, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 147,31 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE FLORENCIO ARRIVILLAGA Nº268, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZHMC.	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	3	13-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 123,37 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE MEMBRILLAR Nº588, LOTE A, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH1.	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	4	16-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO COMERCIO Y PANADERÍA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 451,06 m ² , DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN CALLE RIO CLARO Nº746, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH1.	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	5	16-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 271,64 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN HIJUELA 1, LOTE A2, SECTOR LOMAS DE ANGOL. EMPLAZADA EN ZONA RURAL.	NO	Enlace

2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	6	19-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 83,70 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE 4 Nº27, VILLA LA ALEGRÍA, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH2	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	7	21-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 90,72 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE REGIDOR JACINTO FARRAN S/ Nº, VILLA EL COMPLEJO, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH2	NO	Enlace
2026	ENERO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	8	23-01-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 111,65 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PARCELA 3-68, SECTOR LA COLONIA MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA RURAL	NO	Enlace