

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros FEBRERO 2026

| Año | OCTUBRE | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Vínculo al texto íntegro y actualizado | Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar) |
|------|---------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2026 | FEBRERO | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 9 | 13-02-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA), QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 97,57 m ² , DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN PASAJE MANUEL ROJAS Nº12, VILLA SAN MARCOS, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZEXH-1 | NO | ENLACE |
| 2026 | FEBRERO | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 10 | 13-02-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO GALPÓN BODEGA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 366,61 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CHACRA MAY MAY, PARCELA 2-3, SECTOR LA COLONIA MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA RURAL | NO | ENLACE |
| 2026 | FEBRERO | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 11 | 24-02-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 297,24 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN RUTA N-892, CAMINO A QUILLÓN, SECTOR ROSA DE QUINEL. EMPLAZADA EN ZONA URBANA RURAL | NO | ENLACE |