

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros MARZO 2026

Año	OCTUBRE	Tipología del Acto	Tipo de acto	Denominación acto	Número acto	Fecha acto	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad	Indicación del medio y forma de publicidad	Tiene efectos generales	Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales	Breve descripción del objeto del acto	Vínculo al texto íntegro y actualizado	Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar)
2026	MARZO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	12	02-03-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 135,87 m ² , DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN CALLE LAS DELICIAS Nº161, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZHMC.	NO	ENLACE
2026	MARZO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	13	11-03-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 196,41 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CAMINO VECINAL, HIJUELA 5 LA SUERTE, LOTE 19, SECTOR CHARRÚA. EMPLAZADA EN ZONA RURAL	NO	ENLACE
2026	MARZO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	14	13-03-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO INDUSTRIA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 6.017,35 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN RUTA PANAMERICANA 5 SUR, KM 461, HIJUELA 1, SECTOR LA QUINTA CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA RURAL	NO	ENLACE
2026	MARZO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	15	18-03-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO COMERCIO - SALA DE VENTAS, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 20,85 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE GALVARINO Nº397, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-1	NO	ENLACE
2026	MARZO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	16	24-03-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 102,85 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PASAJE LOS PEUMOS Nº11, VILLA ESPERANZA, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-2	NO	ENLACE