

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros ABRIL 2026

| Año | OCTUBRE | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Vínculo al texto íntegro y actualizado | Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar) |
|------|---------|--|-----------------|--|-------------|------------|---|--|-------------------------|--|--|--|--|
| 2026 | ABRIL | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 17 | 10-04-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 77,879 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PASAJE EL OLIVO Nº13, VILLA ESPERANZA, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-2. | NO | ENLACE |
| 2026 | ABRIL | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 18 | 17-04-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, VIVIENDA DE CIUDADOR Y BODEGA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 262,02 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN HIJUELA 6 SANTA REGINA, LOTE 2, SECTOR MEMBRILLAR. EMPLAZADA EN ZONA RURAL. | NO | ENLACE |
| 2026 | ABRIL | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 19 | 22-04-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO SALA DE VENTAS - COMERCIO, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 124,77 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE BLANCA OLEA S/Nº, CHARRÚA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZPU. | NO | ENLACE |
| 2026 | ABRIL | REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA | ART. 5.1.4. Nº7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE | 20 | 14-04-2026 | WEB INSTITUCIONAL | WEB INSTITUCIONAL | NO | WEB INSTITUCIONAL | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 92,39 m ² , DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN CALLE DELFÍN MUÑOZ Nº84, POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, MONTE ÁGUILA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-1. | NO | ENLACE |