

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros JULIO 2026													
Año	MES	Tipología del Acto	Tipo de acto	Denominación acto	Número acto	Fecha acto	Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad	Indicación del medio y forma de publicidad	Tiene efectos generales	Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales	Breve descripción del objeto del acto	Vinculo al texto integro y actualizado	Enlace a la modificación o archivo correspondiente (no ingresar)
2026	JULIO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	26	08-07-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 157,50 m², DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN CALLE MADRID Nº03, VILLA ESPAÑA, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-2.	NO	Enlace
2026	JULIO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	27	08-07-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO EQUIPAMIENTO DE CULTO (IGLESIA), QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE AMPLIACIÓN CONSTRUIDA DE 56,00 m², DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN AVENIDA EL BOSQUE Nº41, VILLA ESPERANZA, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-2.	NO	Enlace
2026	JULIO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	28	24-07-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 333,27 m², DE DOS PISOS DE ALTURA. UBICADA EN PREDIO EL MAITÉN, LOTE Nº9, SECTOR MEMBRILLAR. EMPLAZADA EN ZONA RURAL.	NO	Enlace
2026	JULIO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	29	24-07-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO DE VIVIENDA, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 206,75 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN PREDIO PUNTA DE DIAMANTE, LOTE 2, SECTOR SALTO DEL LAJA. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZR-2/ZT-3.	NO	Enlace
2026	JULIO	REGULARIZACIÓN, PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART. 5.1.4. Nº7	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE	30	29-07-2026	WEB INSTITUCIONAL	WEB INSTITUCIONAL	NO	WEB INSTITUCIONAL	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES, DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE, (PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA), CON DESTINO COMERCIO, QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 65,50 m², DE UN PISO DE ALTURA. UBICADA EN AVENIDA ALAMEDA Nº64, VILLA ESPERANZA, CABRERO. EMPLAZADA EN ZONA URBANA ZH-2.	NO	Enlace